

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 2
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 -
12-09-2019
Ordrenr.: 526419

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: DGU 221.046
Udtaget: 29.08.2019 kl. 12:00
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.: 141188/19

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Drikkevand	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

DGU nummer rettet.
Denne rapport erstatter version 1.

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 2
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 -
12-09-2019
Ordrenr.: 526419

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: DGU 221.425
Udtaget: 29.08.2019 kl. 11:40
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.: 141186/19

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Drikkevand	+		- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.m. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 2
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 -
12-09-2019
Ordrenr.: 526419

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: DGU 221.825
Udtaget: 29.08.2019 kl. 11.45
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141187/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Drikkevand	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 2
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 -
12-09-2019
Ordrenr.: 526419

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: DGU 221.826
Udtaget: 29.08.2019 kl. 12.15
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141189/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Drikkevand	+		- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 2
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 -
12-09-2019
Ordrenr.: 526419

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: DGU 221.960
Udtaget: 29.08.2019 kl. 13.00
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141192/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Drikkevand	+		- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 2
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 -
12-09-2019
Ordrenr.: 526419

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: DGU 221.968
Udtaget: 29.08.2019 kl. 13.10
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141193/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Drikkevand	+		- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 2
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 - 12-09-2019
Ordrenr.: 526419

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: DGU 221.1042
Udtaget: 29.08.2019 kl. 12.45
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141191/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Drikkevand	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 2
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 - 12-09-2019
Ordrenr.: 526419

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: DGU 221.1052
Udtaget: 29.08.2019 kl. 12.30
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.: 141190/19

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Drikkevand	+		- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	AK78 - LC/MS/MS

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann