

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 08-06-2020
Version: 1
Modtaget: 05-06-2020
Analyseperiode: 05-06-2020 - 08-06-2020
Ordrenr.: 577796

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Vesterhavevej 204
Udtaget: 04.06.2020 kl. 10:20
Prøvetype: Vand - Bek. 1070:2019, Gruppe A +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		122381/20				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)		+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptæg 4.udg.2017	
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-			-
Udseende	#	Klar (1)	-			-
Temperatur ved prøvetagning		-	°C			-
Kimtal ved 22 °C		3	Pr. ml	1	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	13
Kimtal ved 37 °C		1	Pr. ml	1	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	12
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	1	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	11
E. Coli		<1	cfu/100 ml	1	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	11

Kommentar

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end

#: Ikke akkrediteret

>: Større end

i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel: Den relative måleusikkerhed



DANAK
TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 08-06-2020
Version: 1
Modtaget: 05-06-2020
Analyseperiode: 05-06-2020 - 08-06-2020
Ordrenr.: 577796

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Teglværksvej 23
Udtaget: 04.06.2020 kl. 10:55
Prøvetype: Vand - Bek. 1070:2019, Gruppe A +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		122382/20				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)		+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptsg 4.udg.2017	
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-			-
Udseende	#	Klar (1)	-			-
Temperatur ved prøvetagning		13.0	°C			-
Kimtal ved 22 °C		3	Pr. ml	1	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	13
Kimtal ved 37 °C		2	Pr. ml	1	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	12
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	1	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	11
E. Coli		<1	cfu/100 ml	1	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	11

Kommentar

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: Større end

DL: Detektionsgrænse

#: Ikke akkrediteret

i.p.: ikke påvist

Urel: Den relative måleusikkerhed



DANAK
TEST Reg.m. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 05-06-2020
Version: 1
Modtaget: 01-06-2020
Analyseperiode: 01-06-2020 -
05-06-2020
Ordrenr.: 577006

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Stråle fra vandledning til Klinten, Prøve 1
Udtaget: 01.06.2020 kl. 13:15
Prøvetype: Vand - Bek. 1070:2019, Gruppe A
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.: 119175/20

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Lugt	# Jordagtig (8)	-	-
Udseende	# Lidt uklar (2)	-	-
Temperatur ved prøvetagning	-	°C	-
Kimtal ved 22 °C	2300	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002
Kimtal ved 37 °C	>300	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002
Coliforme bakterier	16	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017

Kommentar

Overgroet: Kimtal 37°C ligger på ca.5500 cfu/ml.

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.m. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 05-06-2020
Version: 1
Modtaget: 01-06-2020
Analyseperiode: 01-06-2020 - 05-06-2020
Ordrenr.: 577006

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Stråle fra vandledning til Klinten, Prøve 2
Udtaget: 01.06.2020 kl. 13.25
Prøvetype: Vand - Bek. 1070:2019, Gruppe A
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		119176/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	
Lugt	# Jordagtig (8)	-	-	
Udseende	# Lidt uklar (2)	-	-	
Temperatur ved prøvetagning	-	°C	-	
Kimtal ved 22 °C	> 3000	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	
Kimtal ved 37 °C	>300	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	
Coliforme bakterier	15	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	

Kommentar

Overgroet: Kimtal 37°C ligger på ca. 1800 cfu/ml.

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 05-06-2020
Version: 1
Modtaget: 01-06-2020
Analyseperiode: 01-06-2020 - 05-06-2020
Ordrenr.: 577006

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Stråle fra vandledning til Klinten, Prøve 3
Udtaget: 01.06.2020 kl. 14.00
Prøvetype: Vand - Bek. 1070:2019, Gruppe A
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		119177/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	
Lugt	# Jordagtig (8)	-	-	
Udseende	# Grumset (5)	-	-	
Temperatur ved prøvetagning	-	°C	-	
Kimtal ved 22 °C	> 3000	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	
Kimtal ved 37 °C	>300	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	
Coliforme bakterier	13	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	
E. Coli	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	

Kommentar

Overgroet: Kimtal 37°C ligger på ca.13.000 cfu/ml.

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg.m. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 05-06-2020
Version: 1
Modtaget: 01-06-2020
Analyseperiode: 01-06-2020 -
05-06-2020
Ordrenr.: 577006

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Stråle fra vandledning til Klinten, Prøve 4
Udtaget: 01.06.2020 kl. 14.15
Prøvetype: Vand - Bek. 1070:2019, Gruppe A
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		119178/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	
Lugt	# Jordagtig (8)	-	-	
Udseende	# Uklar (3)	-	-	
Temperatur ved prøvetagning	-	°C	-	
Kimtal ved 22 °C	> 3000	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	
Kimtal ved 37 °C	>300	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	
Coliforme bakterier	11	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	

Kommentar

Overgroet: Kimtal 37°C ligger på ca. 15.500 cfu/ml.

Helle Hornemann