

**DANAK**

TEST Reg.m. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 1
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 - 12-09-2019
Ordrenr.: 526398

Sagsnavn: Reedtzholm Vandværk
Lokalitet: Reedtzholm Vandværk
Prøvested: DGU 221.682-1
Udtaget: 29.08.2019 kl. 9.05
Prøvetype: Råvand - Enkeltparametre +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141139/19				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Drikkevand	+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end

#: Ikke akkrediteret

>: Større end

i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel: Den relative måleusikkerhed



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 1
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 - 12-09-2019
Ordrenr.: 526398

Sagsnavn: Reedtzholm Vandværk
Lokalitet: Reedtzholm Vandværk
Prøvested: DGU 221.854-1
Udtaget: 29.08.2019 kl. 9.40
Prøvetype: Råvand - Enkeltparametre +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141140/19				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Drikkevand	+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end
#: Ikke akkrediteret

>: Større end
i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse
Urel: Den relative måleusikkerhed

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 1
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 - 12-09-2019
Ordrenr.: 526398

Sagsnavn: Reedtzholt Vandværk
Lokalitet: Reedtzholt Vandværk
Prøvested: DGU 221.871-1
Udtaget: 29.08.2019 kl. 8.50
Prøvetype: Råvand - Enkeltparametre +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141141/19				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Drikkevand	+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end

#: Ikke akkrediteret

>: Større end

i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel: Den relative måleusikkerhed



DANAK
TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 1
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 - 12-09-2019
Ordrenr.: 526398

Sagsnavn: Reedtzholt Vandværk
Lokalitet: Reedtzholt Vandværk
Prøvested: DGU 221.932-1
Udtaget: 29.08.2019 kl. 10.45
Prøvetype: Råvand - Enkeltparametre +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141143/19				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Drikkevand	+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Pt 4. udg. 2017	
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end
#: Ikke akkrediteret

>: Større end
i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse
Urel: Den relative måleusikkerhed



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 12-09-2019
Version: 1
Modtaget: 29-08-2019
Analyseperiode: 29-08-2019 - 12-09-2019
Ordrenr.: 526398

Sagsnavn: Reedtzholt Vandværk
Lokalitet: Reedtzholt Vandværk
Prøvested: DGU 221.933-1
Udtaget: 29.08.2019 kl. 10.35
Prøvetype: Råvand - Enkeltparametre +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde

Prøvenr.:	141142/19				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Drikkevand	+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end

#: Ikke akkrediteret

>: Større end

i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel: Den relative måleusikkerhed