



DANAK
TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 11-05-2020
Version: 1
Modtaget: 04-05-2020
Analyseperiode: 04-05-2020 -
11-05-2020
Ordrenr.: 571910

Sagsnavn: Vester Have Vandværk
Lokalitet: Vester Have Vandværk
Prøve ID: Rentvandstank
Udtaget: 04.05.2020 kl. 11:00:00
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1070:2019, Gruppe A
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		99328/20		
Parameter		Resultat	Enhed	Metode
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-	-
Udseende	#	Klar (1)	-	-
Prøvetagning, Vand		+	-	DS/ISO 5667-11:2009
Temperatur ved prøvetagning		-	°C	-
Kimtal ved 22 °C		2	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002
Kimtal ved 37 °C		2	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
E. Coli		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.: Karrebæk VF

Udskrevet: 17-06-2020
Version: 1
Modtaget: 11-06-2020
Analyseperiode: 11-06-2020 - 17-06-2020
Ordrenr.: 579669

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Udtaget: 11-06-2020
Prøvetype: Vand
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.: 129128/20

Prøve ID: Rentvandstank,
Vesterhave vv

Kommentar *1

Parameter		Enhed	Metode
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017
Temperatur ved prøvetagning	-	°C	-
Lugt # Ingen lugt (1)		-	-
Udseende # Klar (1)		-	-
Kimtal ved 22 °C	<1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002
Kimtal ved 37 °C	3	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 30-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 - 30-06-2020
Ordrenr.: 582329

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Afgang værk - *VESTERHAVE*
Udtaget: 24.06.2020 kl. 11:55
Prøvetype: Vand - Bek. 1070:2019, Gruppe A +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		140708/20				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)		+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-			-
Udseende	#	Klar (1)	-			-
Temperatur ved prøvetagning		13.6	°C			-
Kimtal ved 22 °C		91	Pr. ml	1	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	13
Kimtal ved 37 °C		4	Pr. ml	1	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	12
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	1	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	11
E. Coli		<1	cfu/100 ml	1	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	11

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end
#: Ikke akkrediteret

>: Større end
i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse
Urel: Den relative måleusikkerhed



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 30-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 - 30-06-2020
Ordrenr.: 582329

Sagsnavn: Karrebæk Vandværk
Lokalitet: Karrebæk Vandværk
Prøvested: Drift
Prøve ID: Rentvandstank - *VESTERHAVN*
Udtaget: 24.06.2020 kl. 11:45
Prøvetype: Vand - Bek. 1070:2019, Gruppe A +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		140707/20				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush)		+	-		DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptg 4.udg.2017	
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-			-
Udseende	#	Klar (1)	-			-
Temperatur ved prøvetagning		-	°C			-
Kimtal ved 22 °C		170	Pr. ml	1	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	13
Kimtal ved 37 °C		2	Pr. ml	1	DS/EN ISO 6222:2000/Till. 1:2002	12
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	1	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	11
E. Coli		<1	cfu/100 ml	1	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	11

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end
#: Ikke akkrediteret

>: Større end
i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse
Urel: Den relative måleusikkerhed